

中頓別町浸水想定区域図



土砂災害の種類

土石流(危険渓流)

山や川の石や土砂が、大雨などにより水と一緒に激しく流れ下る現象。



かけ崩れ(急傾斜地危険渓流)

雨や雪どけ水、地震などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる現象。



地すべり(危険箇所)

雨や雪どけ水が地下にしみこみ、断続的に斜面が滑り出す現象。



※一般的に土砂災害は、降雨や融雪で地中の水分が増して地盤が緩み、さらに長雨や強雨が続いたときに発生するとされています。土砂災害の要因となる降雨について、常日頃から注意しておく必要があります。

浸水想定区域図の見方


浸水想定区域図とは、大雨によって河川等が増水し、水があふれた場合に想定される浸水範囲と浸水の深さを示した図です。

想定した複数の破堤点の浸水区域を重ね合わせ、深い方の浸水深を表したもので、現実には全ての想定破堤点が同時に破堤するわけではありません。


これにより、このマップの浸水区域内にある避難所が必ず浸水するとは限らないため、町内の全ての避難所を記載しています。

また、当マップの範囲外の浸水想定区域、避難所想定破堤点毎の浸水想定区域等については、「中頓別町ホームページ」に記載してありますのでそちらをご覧ください。

浸水の程度



浸水想定区域図作成の流れ



中頓別町市街図

避難場所等一覧

地区名	屋内・外番号	避難場所	電話
中頓別地区	屋内 ①	中頓別町民センター	6-1321
	屋内 ②	中頓別青少年柔剣道場	6-1170
	屋内 ③	中頓別小学校	6-1351
	屋内 ④	町民体育館	
旭台地区	屋内 ⑤	中頓別町役場	6-1111
	屋内 ⑥	旭台コミュニティセンター	6-1898
寿地区	屋内 ⑦	中頓別中学校	6-1842
豊泉地区	屋内 ⑧	寿会館	6-2029
藤井地区	屋内 ⑨	豊泉会館	6-1895
兵安地区	屋内 ⑩	藤井会館	6-1938
松音知地区	屋内 ※	兵安会館	6-1081
敏音知地区	屋内 ※	松音知会館	6-1194
上頓別地区	屋内 ※	敏音知コミュニティセンター	7-8044
小頓別地区	屋内 ※	道の駅「ピンネシリ」	7-8510
	屋内 ※	上頓別会館	7-8210
	屋内 ⑪	小頓別多目的集会施設	7-8201

地区名	屋内・外番号	避難場所	電話
中頓別地区	屋外 ①	中頓別小学校校庭	6-1351
旭台地区	屋外 ②	中頓別中学校校庭	6-1842
小頓別地区	屋外 ③	小頓別多目的集会施設広場	7-8201

※の避難所の地図はホームページを参照してください。

凡例

- ① 避難所
- ① 避難場所
- × 想定破堤点
- 土流危険渓流
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 地すべり危険箇所
- 国 道
- 主 要 道 道
- 一 般 道 道

