

中頓別町内通学路の対策箇所一覧

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
町道中頓別駅前線 町道中頓別弥生線	ガソリンスタンドの交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車の見通しが悪い ・冬は特に車が見えにくい ・南からは特に見づらい 	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起看板の設置 ・冬期雪山除雪の強化 	
町道中頓別弥生線	中頓別中学校前	<ul style="list-style-type: none"> ・冬は横断歩道がわからない ・横断歩道標識が見づらい ・冬は歩道がない 	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理体制の強化(剪定等) ・冬期除雪の強化 	
町道2条通り線	2条通り線と6丁目線の交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路歩道に面し、コンクリート製の風除あり ・高さ3m程度の出入り口に設置されている ・地震時倒壊の可能性あり 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校における通学指導の徹底 ・定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等) 	
町道2条通り線 町道7丁目線	大法寺、聖福寺のブロック塀 交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路歩道対面側にブロック塀あり ・交通量は少ないが、一番多くの児童が通学 ・交差点の見通しが悪い ・店舗屋根の雪を除雪できない箇所があり 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校における通学指導の徹底 ・パトロールの重点箇所 ・冬期通学路除雪の重点箇所 	
町道4条通り線	4条通りと6丁目線の交差点付近 民家のブロック塀	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路歩道の対面側にブロック塀あり ・歩道は設置されておらず、児童はグランド側の歩道を使用 ・小学校に近く指導が必要 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校における通学指導の徹底 ・定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等) 	