

令和3年度

# 中頓別町内通学路の危険箇所一覧

中頓別町通学路安全推進会議

## 中頓別町内通学路の対策箇所一覧

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
町道中頓別駅前線 町道中頓別弥生線	ガソリンスタンドの交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏は、横断歩道での左右見通しは良好</li> <li>・冬は、植樹帯の排雪ができないため見通しが悪い</li> <li>・車両が南側から交差点に入る場合、車の見通しが悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点から中学校方向に向け、防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置予定</li> <li>・横断歩道の白線補修</li> <li>・維持管理体制の強化(歩道除排雪、枝剪定)継続</li> </ul>	平成31年～継続、追加 令和3年防犯カメラ設置予定
町道中頓別弥生線	中頓別中学校前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冬は横断歩道がわからない</li> <li>・横断歩道標識が見づらい</li> <li>・過去に不審者が出没</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理体制の強化(除排雪・剪定等)継続</li> <li>・横断歩道の白線補修</li> </ul>	平成31年～継続、追加
町道2条通り線	2条通り線と6丁目線の交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路歩道に面し、コンクリート製の風除あり</li> <li>・高さ3m程度の出入りに設置されている</li> <li>・地震時倒壊の可能性あり</li> <li>・過去に不審者が出没</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校における通学指導の徹底</li> <li>・定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等)</li> <li>・R2 防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置</li> </ul>	平成31年～継続、追加 令和2年防犯カメラ設置済
町道2条通り線 町道7丁目線	大法寺、聖福寺のブロック塀交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路歩道対面側にブロック塀あり</li> <li>・交通量は少ないが、一番多くの児童が通学</li> <li>・交差点の見通しが悪い</li> <li>・店舗屋根の雪を除雪できない箇所があり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校における通学指導の徹底</li> <li>・パトロールの重点箇所</li> <li>・冬期通学路除雪の最重点箇所</li> <li>・歩道側ブロック塀1か所で補強修繕済</li> <li>・R2 7丁目線方向に向け、防犯カメラ設置</li> </ul>	平成31年～継続、追加 令和2年防犯カメラ設置済
町道4条通り線	4条通りと6丁目線の交差点付近 民家のブロック塀	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路歩道の対面側にブロック塀あり</li> <li>・歩道は設置されておらず、児童はランド側の歩道を使用</li> <li>・小学校に近く指導が必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校における通学指導の徹底</li> <li>・定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等)</li> <li>・R2 7丁目線との交差点に向け、防犯カメラ設置</li> </ul>	平成31年～継続、追加 令和2年防犯カメラ設置済

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
町道9丁目線 国道275号	バス停(長寿園前)の交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4・5歳園児が国道を横断</li> <li>・冬は除雪の雪が山になり見通しが悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手押し式の横断歩道を利用</li> <li>・コンビニ前の雪山除去に関し協力の依頼継続</li> </ul>	令和元年～未就学児対応継続
国道275号 道道美深中頓別線	(株)住友モータース付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4・5歳園児が国道を横断</li> <li>・冬は除雪の雪が山になり見通しが悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の利用、学校における通学指導の徹底</li> <li>・駐車場の持ち主に雪山除去に関し協力を依頼する</li> </ul>	令和元年～未就学児対応継続
町道中頓別駅前線	中頓別バスターミナル前交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中学生が通学路</li> <li>・高校生が通学時路線バス乗降のためバスターミナルを使用</li> <li>・隣接するメモリアルパークを休日に児童・生徒が使用</li> <li>・平日、4・5歳園児のお散歩コース</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校における通学指導の徹底</li> <li>・イベント(夏まつり、しばれまつり)時における交通指導</li> <li>・神社祭典時の防犯パトロール強化箇所</li> <li>・防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置予定</li> <li>・横断歩道設置を要望</li> </ul>	令和元年～未就学児対応児童生徒の集合場所対応継続、追加令和3年設置予定
町道9丁目線	認定こども園入り口付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定こども園への進入は、一方通行(町独自ルール)</li> <li>・防犯カメラの設置を予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用者に対し徐行協力を含め依頼(安全確保)</li> <li>・認定こども園におけるお散歩指導</li> <li>・防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置予定</li> </ul>	令和元年～未就学児対応継続、追加令和3年防犯カメラ設置予定
町道9丁目線	役場庁舎前付近 町道9丁目線と1条通り線の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が確保され車道幅が広い、スピードが出やすい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の看板が整備されている</li> <li>・防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置</li> <li>・速度規制の強化が必要</li> </ul>	令和2年度～令和3年防犯カメラ設置済

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
町道1条通り線	歯科診療所の裏側付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童生徒の通学路</li> <li>・冬は雪が堆積し歩道が狭い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の看板が整備されている</li> <li>・学校における通学指導の徹底</li> <li>・歩道除雪、排雪関し協力を依頼</li> <li>・中学校方向に向け、防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置予定</li> </ul>	令和3年追加 令和3年防犯カメラ設置予定
国道275号	専念寺前の手押し式信号機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手押し式信号機を見落とす車両あり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前後に手押し式信号機が設置されていることの標識を設置要望</li> <li>・交通安全対策期間等における重点指導実施箇所</li> <li>・学校における通学指導の徹底</li> </ul>	令和3年追加