

中頓別町内通学路の対策箇所一覧

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備 考
町道中頓別駅前線 町道中頓別弥生線	ガソリンスタンドの交差点付近	・夏は、横断歩道での左右の見通しは良好 ・冬は植樹帯の排雪ができないため見通しが悪い ・車両が南側から交差点に入る場合、車の見通しが悪い	・R3交差点から中学校方向に向け、防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置 ・横断歩道の白線補修 ・維持管理体制の強化(歩道除排雪、枝剪定)継続	平成31年～継続、追加
町道中頓別弥生線	中頓別中学校前	・冬は横断歩道がわからない ・横断歩道標識が見つらい ・過去に不審者が出没	・維持管理体制の強化(除排雪・剪定等)継続 ・横断歩道の白線補修	平成31年～継続、追加
町道2条通り線	町道2条通り線と町道6丁目線の交差点付近	・通学路歩道に面し、コンクリート製の風除あり ・高さ3m程度の出入りに設置されている ・地震時倒壊の可能性あり ・過去に不審者が出没	・学校における通学指導の徹底 ・定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等) ・R2 防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置	平成31年～継続、追加
町道2条通り線 町道7丁目線	大法寺、聖福寺のブロック塀交差点付近	・通学路歩道対面側にブロック塀あり ・交通量は少ないが、一番多くの児童が通学 ・交差点の見通しが悪い ・店舗屋根の雪を除雪できない箇所があり	・学校における通学指導の徹底 ・パトロールの重点箇所 ・冬期通学路除雪の最重点箇所 ・歩道側ブロック塀1か所で補強修繕済 ・R2 7丁目線方向に向け、防犯カメラ設置	平成31年～継続、追加
町道4条通り線	4条通りと6丁目線の交差点付近 民家のブロック塀	・通学路歩道の対面側にブロック塀あり ・歩道は設置されておらず、児童はグランド側の歩道を使用 ・小学校に近く指導が必要	・学校における通学指導の徹底 ・定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等) ・R2 7丁目線との交差点に向け、防犯カメラ設置	平成31年～継続、追加

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備 考
町道9丁目線 国道275号	バス停(長寿園前)の交差点付近	・4・5歳園児が国道を横断 ・冬は除雪の雪が山になり見通しが悪い	・手押し式の横断歩道を利用 ・コンビニ前の雪山除去に関し協力を依頼する	令和元年～ 未就学児対応 継続
国道275号 道道美深中頓別線	㈱住友モータース付近の交差点	・4・5歳園児が国道を横断 ・冬は除雪の雪が山になり見通しが悪い	・信号機を利用、学校における通学指導の徹底 ・駐車場の持ち主に雪山除去に関し協力を依頼する	令和元年～ 未就学児対応 継続
町道中頓別駅前線	中頓別バスターミナル前交差点付近	・中学生が通学路 ・高校生が通学時路線バス乗降のためバスターミナルを使用 ・隣接するメモリアルパークを休日に児童・生徒が使用 ・平日、4・5歳園児のお散歩コース	・学校における通学指導の徹底 ・学校における通学指導の徹底 ・イベント(夏まつり、しばれまつり)時における交通指導 ・神社祭典時の防犯パトロール強化箇所 ・防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置 ・横断歩道設置を要望	令和元年～ 未就学児対応 児童生徒の集 合場所対応 継続、追加
町道9丁目線	認定こども園入り口付近	・認定こども園の進入は、一方通行(町独自ルール) ・防犯カメラの設置を予定	・施設利用者に対し徐行協力を含め依頼(安全確保) ・認定こども園におけるお散歩指導 ・防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置	令和元年～ 未就学児対応 継続、追加
町道9丁目線	役場庁舎前付近 町道9丁目線と1条通り線の交差点	・歩道が確保され車道幅が広い、スピードがしやすい	・通学路の看板が整備されている ・防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置 ・速度規制の強化が必要	令和2年～

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備 考
町道1条通り線	歯科診療所の裏側付近	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・通学路の看板が整備されている ・学校における通学指導の徹底 ・歩道除排雪に関し協力を依頼 ・中学校方向に防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置	令和3年～
国道275号	専念寺前の手押し式信号機	・手押し式信号機を見落とす車両あり	・前後に手押し式信号機が設置されていることの標識を設置 ・交通安全対策期間における重点指導実施箇所 ・学校における通学指導の徹底	令和3年～
町道7丁目線	大法寺横から国道方向	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・学校における通学指導の徹底 ・歩道除排雪に関し協力を依頼 ・国道方向に防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置要望	令和4年～
町道2条通り線	レンカ堂商店横から稚内信金方面	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・学校における通学指導の徹底 ・稚内信金方向に防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置要望	令和4年～
1条通り線と7丁目線交差点	西団地交差点	・横断歩道がないため斜め横断をすることがあり車両通行時に危険。	・学校における通学指導の徹底	令和4年～

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備 考
町道9丁目線	町道2条通りと町道9丁目線の交差点付近	・通学路歩道近くに薪置き場あり ・児童は裁判所側の歩道を使用	・学校における通学指導の徹底	令和5年追加
道道中頓別停車場線	レンカ堂商店横から国道方面	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・学校における通学指導の徹底 ・歩道の拡幅工事要望	令和5年追加
町道2条通り線	裁判所前交差点付近	・児童生徒の通学路 ・横断歩道がないため車両通行時に危険	・学校における通学指導の徹底 ・横断歩道設置を要望	令和5年追加