

中頓別町内通学路の対策箇所一覧

令和4年度

## 中頓別町内通学路の対策箇所一覧

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
町道中頓別駅前線 町道中頓別弥生線	ガリソンスタンドの交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>夏は、横断歩道での左右の見通しは良好</li> <li>冬は植樹帯の排雪ができないため見通しが悪い</li> <li>車両が南側から交差点に入る場合、車の見通しが悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R3交差点から中学校方向に向け、防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置</li> <li>横断歩道の白線補修</li> <li>維持管理体制の強化(歩道除排雪、枝剪定)継続</li> </ul>	平成31年～継続、追加
町道中頓別弥生線	中頓別中学校前	<ul style="list-style-type: none"> <li>冬は横断歩道がわからぬ</li> <li>横断歩道標識が見づらい</li> <li>過去に不審者が出没</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>維持管理体制の強化(除排雪・剪定等)継続</li> <li>横断歩道の白線補修</li> </ul>	平成31年～継続、追加
町道2条通り線	2条通り線と6丁目線の交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路歩道に面し、コンクリート製の風除あり</li> <li>高さ3m程度の出入り口に設置されている</li> <li>地震時倒壊の可能性あり</li> <li>過去に不審者が出没</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校における通学指導の徹底</li> <li>定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等)</li> <li>R2 防犯対策、犯罪抑止のため防犯カメラ設置</li> </ul>	平成31年～継続、追加
町道2条通り線 町道7丁目線	大法寺、聖福寺のブロック塀 交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路歩道対面側にブロック塀あり</li> <li>交通量は少ないが、一番多くの児童が通学</li> <li>交差点の見通しが悪い</li> <li>店舗屋根の雪を除雪できない箇所があり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校における通学指導の徹底</li> <li>パトロールの重点箇所</li> <li>冬季通学路除雪の重点箇所で補強修繕</li> <li>歩道ブロック塀か所で防犯カメラ設置</li> <li>R2 7丁目線方向に向け、防犯カメラ設置</li> </ul>	平成31年～継続、追加
町道4条通り線	4条通りと6丁目線の交差点付近 民家のブロック塀	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路歩道の対面側にブロック塀あり</li> <li>歩道は設置されておらず、児童はグランド側の歩道を使用</li> <li>小学校に近く指導が必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校における通学指導の徹底</li> <li>定期的な状況確認(老朽化による亀裂の有無等)</li> <li>R2 7丁目線との交差点に向け、防犯カメラ設置</li> </ul>	平成31年～継続、追加

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
町道1条通り線	歯科診療所の裏側付近	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・通学路の看板が整備されている ・学校における通学指導の徹底 ・歩道除雪に協力を依頼 ・中学校方面に防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置	令和3年～
国道275号	専念寺前の手押し式信号機	・手押し式信号機を見落とす車両あり	・前後に手押し式信号機が設置されていることの標識を設置 ・交通安全対策期間における重点指導実施箇所 ・学校における通学指導の徹底	令和3年～
町道7丁目線	大法寺横から国道方向	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・学校における通学指導の徹底 ・歩道除雪に協力を依頼 ・国道方面に防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置	令和4年追加
町道2条通り線	レンカ堂商店横から稚内信金方面	・児童生徒の通学路 ・冬は雪が堆積し歩道が狭い	・学校における通学指導の徹底 ・信金方向に防犯対策、犯罪抑止のための防犯カメラ設置	令和4年追加
1条通り線と7丁目 線交差点	西団地交差点	・横断歩道がないため斜め横断をすることがあり車両通行時に危険。	・学校における通学指導の徹底	令和4年追加