

中頓別町内 通学路対策箇所図



至 浜頓別町



【中頓別弥生線】

- ・冬は横断歩道がわからない
- ・横断歩道標識が見づらい
- ・冬は歩道がない時がある




(対策メニュー)

- ・維持管理体制の強化(剪定等)
- ・冬期除雪体制の強化

【町道2条通り線】

- ・通学路にコンクリート製風除があり、地震時倒壊により重大事故の可能性



(対策メニュー)

- ・学校での通学指導の徹底
- ・定期的な状況確認

【町道中頓別駅前線×町道中頓別弥生線】

- ・車の見通しが悪い
- ・冬は特に車が見えにくい
- ・南からは特に見づらい



(対策メニュー)

- ・注意喚起看板の設置
- ・冬期雪山除雪の強化

【国道275号】

- ・手押し式信号機を見落とす車両あり


(対策メニュー)

- ・学校での通学指導の徹底
- ・標識の設置を要望

横断歩道
要望箇所

【町道4条通り線】

- ・歩道の対面側にブロック塀




(対策メニュー)

- ・学校での通学指導の徹底
- ・定期的な状況確認

【町道7丁目線×町道2条通り線】

- ・通学路歩道対面側にブロック塀があり、地震時倒壊による事故の可能性あり 一部修繕済
- ・交通量は少ないが多くの児童が通学している
- ・交差点の見通しが悪い
- ・店舗屋根の除雪ができない箇所あり



(対策メニュー)

- ・学校での通学指導の徹底
- ・パトロールの重点箇所
- ・通学路除雪の重点箇所

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- 📷 : 防犯カメラ 令和2年度設置
- 📷 : 防犯カメラ 令和3年度設置予定

至 音威子府村

認定こども園

中頓別小学校

中頓別中学校

中頓別弥生線

国道275号

町道309号

町道120号

中頓別橋