

中頓別町 中頓別小・中学校 通学路対策箇所図



至 浜頓別町

【町道中頓別駅前線×町道中頓別弥生線】

- ・車の見通しが悪い
- ・冬は特に車が見えにくい
- ・南からは特に見づらい
- (対策メニュー)
- ・注意喚起看板の設置
- ・冬期雪山除雪の強化



【中頓別弥生線】

- ・冬は横断歩道がわからない
- ・横断歩道標識が見づらい
- ・冬は歩道がない時がある



(対策メニュー)

- ・維持管理体制の強化(剪定等)
- ・冬期除雪体制の強化

【町道2条通り線】

- ・通学路にコンクリート製風除があり、地震時倒壊により重大事故の可能性がある
- (対策メニュー)
- ・学校での通学指導の徹底
- ・定期的な状況確認



【道道中頓別停車場線】

- ・冬は雪が堆積し歩道が狭い
- ・学校での通学指導の徹底・歩道の拡幅工事を要望

国道275号

中頓別駅前線

中頓別中学校

【国道275号線】

- ・手押し式信号機を見落とす車両あり
- (対策メニュー)
- ・学校での通学指導の徹底
- ・標識の設置

【町道4条通り線】

- ・歩道の対面側にブロック塀



(対策メニュー)

- ・学校での通学指導の徹底
- ・定期的な状況確認

ブロック塀あり

【町道7丁目線×町道2条通り線】

- ・通学路歩道対面側にブロック塀があり、地震時倒壊による事故の可能性ある 一部修繕済
- ・交通量は少ないが多くの児童が通学している
- ・交差点の見通しが悪い
- ・店舗屋根の除雪ができない箇所あり
- (対策メニュー)
- ・学校での通学指導の徹底
- ・パトロールの重点箇所
- ・通学路除雪の最重点箇所



【町道2条通り線】

- ・横断歩道がないため車両通行時に危険
- (対策メニュー)
- ・学校での通学指導での徹底
- ・横断歩道設置を要望

道道120号

【1条道り線と7丁目交差点】

- ・横断歩道がないため斜め横断することがあり車両通行時危険
- (対策メニュー)
- ・学校での通学指導の徹底

認定こども園

【町道9丁目線】

- ・薪置き場あり
- (対策メニュー)
- ・学校での通学指導の徹底

中頓別小学校

至 音威子府村

：通学路(学校指定)

：要対策箇所

：防犯カメラ設置

：防犯カメラ設置要望

